

СОГЛАСОВАНО
Председатель Кинельской районной
общественной организации инвалидов
Иванова /З.С. Иванова
(подпись) (Ф.И.О.)
«06» сентября 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГБОУ СОШ с. Чубовка
Ходулева /Г.В. Ходулева
(подпись) (Ф.И.О.)
«06» сентября 2023 г.
Приказ № 223-ОД

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
N 1 /2023**

ГБОУ СОШ с. Чубовка
(наименование территориального
образования субъекта
Российской Федерации)

«6» сентября 2023 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Чубовка

1.2. Адрес объекта: 446403, Самарская область, Кинельский район, с. Чубовка, ул. Юбилейная д.2

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 3633,3 кв. м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 30.000 кв. м

1.4. Год постройки здания: 1967, последнего капитального ремонта 2000

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017, капитального 2026 г.

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области - ГБОУ СОШ с. Чубовка

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):

446403, Самарская область, Кинельский район, с. Чубовка, ул. Юбилейная д.2

**2. Характеристика деятельности
организации на объекте**

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 380 м

3.2.2. Время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4. Перекрестки: да нерегулируемые; регулируемые, со звуковой

сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____): нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	б/н	1, 2, 3, 4
2	Вход (входы) в здание	ДП-В	б/н	5, 6, 7, 8, 9
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И	б/н	10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В	б/н	25,26,27,28
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К) ДП-В (Г,О,С,У)	б/н	29,30,31
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В	б/н	32,33,34,35,36,37,38,39,40,

				41,42
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	б/н	43,44,45,46,47,48,49

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект доступен частично для всех категорий инвалидов. Для полного доступа инвалидов колясочников необходима реконструкция санузла и оборудование путей движения к объекту информацией.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	Все зоны и участки	

 <*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____
 в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____ объект доступен полностью всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется(нужное подчеркнуть): Согласование

4.4.1. Согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов
требуется

4.4.6. Другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации https://chschkola.ucoz.ru/index/inkluzivnoe_obrazovanie/0-97 (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>1</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>1</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>1</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>3</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>1</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |
| 7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | на <u>1</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте 53 на 7 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ 13 на 7 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы директор Т.В. Ходулева / Ходулева
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы зам. директора по УВР М.В. Мироненко / Мироненко
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)
завхоз Е.Л. Колесникова / Колесникова
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

Председатель Иванова З.С. / Иванова
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации, расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано "6" сентября 2023 г.
(протокол N 1)

Комиссией (название) _____

I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области

446403, Самарская обл., Кинельский р-н, с. Чубовка, ул. Юбилейная д.2
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию со стороны ул. Нефтяников	есть	б/н	1,2,4	-	все	-оборудован вход на территорию доступными для МГН элементами информации об объекте: адресом и названием учреждения, временем работы в форме доступной для всех категорий МГН (п.5.1.1 СП 59.13330.2016) - установлено наружное вызывное устройство (п.5.1.1 СП 59.13330.2016)	ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	б/н	3	-	все	- покрытие поверхности из твердых материалов, ровное, не создающее вибрацию при движении по нему.	ТР
1.3	Лестница (наружная) - к главному входу	нет	б/н	1,2,3	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	есть	б/н	2	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	б/н	4	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						Пути движения доступны	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-В	б/н	1,2,3,4	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области

446403, Самарская обл., Кинельский р-н, с. Чубовка, ул. Юбилейная д.2
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	б/н	5,6	-	О, С	- установлены бортики высотой не менее 0,02м (придерживаться п. 6.2.8 СП 59.13330.2016) - нанесение полос на краевых ступенях, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1м (придерживаться п.6.2.8 СП 59.13330.2016) - установлены поручни в соответствии с п. 5.2.7.2. ГОСТ Р 51261- 2017, п.6.1.1 СП59.13330.2016	КР
2.2	Пандус (наружный)	есть	б/н		-	К,О	установлен	КР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	б/н	7	-	все	Установлено противоскользящее покрытие	КР
2.4	Дверь (входная) Главный вход	есть	б/н	7	-	К	- замена двери с обеспечением ширины прохода не менее 0,9м (п. 6.1.5 СП 59.13330.2016) - снижение порога, до высоты не более 0,014м (придерживаться п. 6.2.4 СП 59.13330.2016). - установка припорожного пандуса для снижение порога, до высоты не более 0,014м (придерживаться п. 6.2.4 СП 59.13330.2016).	КР
	Дверь из тамбура	есть		9	-	К		

2.5	Тамбур	есть	б/н	9	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Вход в здание	ДП-В	б/н	5,6,7,8,9	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т. ч. путей эвакуации)

446403, Самарская обл., Кинельский р-н, с. Чубовка, ул. Юбилейная д.2
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	б/н	10,11, 21,22, 23,24	-	все	-	-
3.2	Лестницы (внутри здания) межэтажные	есть	б/н	12,13, 14,15, 16,17,	- ненормативная ширина лестничного марша (1,20м) менее 1,35м	О С	- расширение марша до нормативного значения ширины 1,35м (п.6.2.24 СП 59.13330.2016, п.6.9 СП 118.13330 .2012) возможно только в порядке реконструкции. - нанесение на края ступеней противоскользящих полос.	Рек. ТР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	б/н	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	б/н	-	-	-	- организация подъемного устройства возможна только при реконструкции здания. В существующих условиях рекомендовано приобретение лестничного подъемника	ТСР
3.5	Дверь (двери)	есть	б/н	12,13, 18,19	- ширина дверных проемов варьируется от 0,65м до 1,27м	все	- соблюдение нормативных значений ширины дверных проемов возможно только при реконструкции здания.	КР
3.6	Пути эвакуации	есть	б/н	18,19,	- пути эвакуации	все		

	(в т.ч. зоны безопасности)			20	совпадают с путями движения по объекту			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-В	б/н	10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

446403, Самарская обл., Кинельский р-н, с. Чубовка, ул. Юбилейная д.2

(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	б/н	27,28	-	К	- в связи с отсутствием подъемного устройства по внутренним лестничным пролетам, а так же при входе в здание обустроена зона для приема на 1этаже	КР
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	б/н	25.26				
4.3	Прилавочная форма обслуживания							
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту							
4.5	Кабина индивидуального обслуживания							
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I - зона обслуживания инвалидов	ДП-В	б/н	25,26,27, 28	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4(II)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 1
от " 06 " 09 2023 г.

Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Вариант Ш - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

446403, Самарская обл., Кинельский р-н, с. Чубовка, ул. Юбилейная д.2

(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	б/н	29,30,31	не оборудована доступная кабина для колясочников	О, С,К	В связи с отсутствием подъемного устройства оборудован один туалетный блок на 1 этаже с установкой минимум одного унитаза и раковины для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. В существующих стесненных условиях, для возможности самостоятельного использования детьми колясочниками сан. тех. оборудования рекомендовано произвести переустройство туалетной комнаты, придерживаясь раздела 6.3 СП 59.13330.2016, ГОСТ Р 51261-2017	КР
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП - В (Г,У,О,С) ВНД -(К)	б/н	29,30,31	Капитальный ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

**I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

446403, Самарская обл., Кинельский р-н, с. Чубовка, ул. Юбилейная д.2
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	б/н	32,33, 34,35, 36,37, 38	-	все	-	ТР
6.2	Акустические средства	есть	б/н			Г		ТР
6.3	Тактильные средства	есть	б/н	39,40, 41,42		С	-	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Системы информации на объекте	ДП-В	б/н	32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
446403, Самарская обл., Кинельский р-н, с. Чубовка, ул. Юбилейная д.2
(наименование объекта, адрес)

N п/п Наименование функционально-планировочного элемента		Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида	Содержание	Виды работ
7.1	Остановка	есть	б/н	43		все	Рекомендовано обращение в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры с. п. Чубовка Кинельского р-на Самарской области в благоустройстве транспортно-пешеходной зоны от остановки общественного транспорта к объекту до доступного для всех категорий инвалидов и МГН уровня	КР
7.2	Информация	нет	б/н		- отсутствует информационное обеспечение об адаптированном транспорте для инвалидов (ГОСТ Р 58287-2018 раздел б)	все		
7.3	Пешеходные переходы (на пути движения)	есть	б/н	3		все		
7.4	Тротуары	нет	б/н			все		

II Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути движения к объекту	ДУ	б/н	43,44,45,46,47,48,49	Не нуждается

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____